



DOCUMENT DE CONTRÔLE DU SYSTÈME DE FIXATION

1.









Radiateur avec 6 étriers soudés à l'arrière du radiateur et accroché avec 3 Consoles-U.
(radiateurs placés avant 09-2007)

Pas de remplacement du système !

Ce système de fixation doit être remplacé !

2.



Ce système de fixation doit être remplacé !

3.

